


## 第22期（令和7年）河川パトロール実施報告

【津川地区：阿賀野川】



河川パトロール状況 令和7年9月24日（水）  
一級河川阿賀野川 東蒲原郡津川町石間地内  
護岸ブロックにアンカーを打ち込んで不法係留している船舶がありました。

【三条地区：布施谷川】



(上) 河川パトロール状況 令和7年7月22日(火)  
(下) 河川パトロール状況 令和7年9月12日(火)  
一級河川信濃川水系 布施谷川 三条市上保内  
地域住民からの情報収集

【長岡地区：栖吉川】



河川パトロール状況 令和7年4月25日(金)  
一級河川信濃川水系 栖吉川 長岡市城岡～長倉地内  
特に異常はありませんでした。河道内堆積について経過観察しています。

【長岡地区：黒川】



河川パトロール状況 令和7年7月4日（金）  
一級河川信濃川水系 黒川 長岡市瓜生地内 下河根橋付近  
異常ありませんでした 高温多雨のせいか草木の成長が早いように感じられました。

【小千谷地区：大平沢川】



河川パトロール状況 令和7年5月14日（水）  
一級河川信濃川水系 大平沢川 長岡市東川口地内 排水樋門付近  
倒木が、河道に倒れていたことを報告し、速やかに撤去されました。

【十日町地区：飛渡川】



河川パトロール状況 令和7年5月12日（月）  
一級河川信濃川水系 飛渡川 十日町市宇田ヶ沢地内 砂田橋下流  
融雪後の点検でしたが、昨年と比べ大きな変化はありませんでした。

【柏崎地区：鯖石川】



河川パトロール状況 令和7年4月22日（火）  
二級河川鯖石川 柏崎市加納地内 加納橋・鯖石橋付近  
古い橋の橋脚のコンクリートが残っていて、そこに大きな流木とコルゲートパイプが  
引っかかっていました。  
橋脚の背後には、土砂の堆積があります。

【上越地区：矢代川】



河川パトロール状況 令和7年4月22日実施  
一級河川関川水系 矢代川 妙高市上四ツ屋地内 矢代川橋付近  
異常がありませんでした

【糸魚川地区：能生川】




河川パトロール状況 令和7年5月12日実施  
二級河川能生川 糸魚川市須川地内 諏訪橋付近  
今回のパトロールでは、異常ありませんでした。

【佐渡地区：長谷川】




河川パトロール状況 令和7年6月16日（月）  
二級河川国府川水系 長谷川 佐渡市目黒町地内 武井野川合流点下流付近  
数日前の雨による水位上昇の痕跡が残っていたが、護岸などの異常はなし。

【新潟地区：新川】



河川パトロール状況 令和7年6月5日(木)  
二級河川新川 新潟市西区榎尾地内 西川水路橋付近  
パトロールは異常ありませんでした

【新潟地区：新井郷川分水路】



河川パトロール状況 令和7年7月8日(火)  
一級河川阿賀野川水系新井郷川分水路 新潟市北区松浜町地内 河口付近  
パトロールは異常ありませんでした

【新発田地区：加治川】



河川パトロール状況 令和7年7月30日（水）

一級河川阿賀野川水系 加治川

上 新発田市人橋付近 確認済みタイヤの不法投棄の未処理の状況

下 新発田市真野原付近 堤防道路車止めボールの破損状況確認。

【魚沼地区：羽根川】



河川パトロール状況 令和7年9月18日(木)  
一級河川信濃川水系 羽根川 魚沼市中子沢地内 中子沢橋  
数日前から雨が降り、川の水が濁っていました。